

ORBIS™ INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU TRIO AUTONOME

REMARQUE IMPORTANTE : Assurez-vous que toutes les personnes concernées par l'installation prennent connaissance des consignes suivantes et qu'elles reçoivent une copie de ces instructions.

CONTENU DU KIT :

Pièce 1	Lest	x1
Pièce 2	Poteau avec revêtement Armortec™	x1
Pièce 3	Support de montage Orbis Trio	x1
Pièce 4	Rondelle M8x20mm	x2
Pièce 5	Ecrou M8	x2
Pièce 6	Boulon M10 x 60mm	x1
Pièce 7	Rondelle M10x20mm	x2
Pièce 8	Ecrou M10	x1

OUTILS NÉCESSAIRES :

Clé plate de 13mm
Clé plate de 17mm
Maillet en caoutchouc
Pinces

Fig. A





Fig. B



Fig. C



Fig. D



1. Placez le poteau dans le trou carré du lest (FIG. A). Ensuite, utilisez un maillet en caoutchouc pour enfoncer le poteau jusqu'au bout. (FIG.B).
2. Placez le trio Orbis de sorte que les boulons fixés au support soient alignés avec les trous du poteau. (FIG. C et FIG. D). Insérez les complètement au travers du poteau de sorte que chaque vis apparaisse de l'autre côté du poteau. (FIG. D et FIG. E)
3. Fixez le trio sur le poteau en plaçant une rondelle de M8x20mm (Pièce 4) et un écrou M8 (Pièce 5) à l'extrémité de chaque boulon et serrez jusqu'au bout à l'aide d'une clé à anneau de 13mm (FIG. F et FIG. G).
4. Pour fixer le poteau dans le lest placez l'unité sur le côté et insérez un boulon de M10x60mm (Pièce 6) à travers une rondelle de M10x20mm (Pièce 7) puis dans le trou du poteau sous le lest (FIG. H). Fixez à l'aide d'une rondelle M10x20mm (Pièce 7) et d'un écrou M10 (Pièce 8) serré à fond avec la clé plate de 17mm et les pinces.

Fig. E




Fig. F




Fig. G





Fig. H



 **Glasdon**, ORBIS ET ARMORTEC SONT DES MARQUES COMMERCIALES DÉPOSÉES DE GLASDON GROUP LTD ET DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI ET PARTOUT DANS LE MONDE.

- Les pièces détachées sont disponibles auprès de Glasdon.
- Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable.
- La société Glasdon ne sera pas tenue responsable de réclamations résultant d'une installation incorrecte, de modifications non autorisées ou encore d'une utilisation inappropriée du produit.

 **Glasdon**
Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
 2 rue des Verts Prés
 CS 12048
 59702 Marcq en Baroeul cedex
 FRANCE

FR Tél : 03 20 26 25 24 Fax : 03 20 24 65 47
 BE Tel : 02/502.00.00 Fax : 02/502.10.10
 e-mail: info@glasdon-europe.com
 web: www.glasdon.com